

1 numer otworu  
73,7 rzędna wlotu otworu [m n.p.m.]

RODZAJ GRUNTU:


NB	nasyp budowlany	Żg	żwir gliniasty
	nasyp niekontrolowany	Pog	pospółka gliniasta
Gb,H	gleba, próchnica	Pg	piasek gliniasty
D	drewno	ȩp	pył piaszczysty
	torf	ȩ	pył
Nm	namuł	Gp	glina piaszczysta
Nmi	namuł ilasty	G	glina
Nmȩ	namuł pylisty	Gȩ	glina pylasta
Nmp	namuł piaszczysty	Gpz	glina piaszczysta zwięzła
Kr	kreda	Gz	glina zwięzła
K	kamień	Gȩz	glina pylasta zwięzła
Ż	żwir	Ip	ił piaszczysty
Po	pospółka	I	ił
Pr	piasek grubzy	ȩȩ	ił pylisty
Ps	piasek średni	(+)	domieszki
Pd	piasek drobny		przypuszczalna granica zalegania poszczególnych warstw
Pȩ	piasek pylisty		przewarstwienia
PH	piasek próchniczny		

STAN GRUNTU:

	ln	luźny
	szg	średniozagęszczony
	zg	zagęszczony
	zw	zwały
	pzw	półzwały
	tpł	twardoplastyczny
	pl	plastyczny
	mpl	miękkoplastyczny

WILGOTNOŚĆ:

S	suchy
MW	mało wilgotny
W	wilgotny
M	mokry
N	nawodniony



WARUNKI WODNE:

ZPH "GEOLOG" mgr B. Plichta 75-361 Koszaliń, ul. Dmowskiego 27, tel./fax 345-20-02 e-mail: geolog@wp.pl			
OBJAŚNIENIA SYMBOLI UŻYTYCH W OPRACOWANIU			
Obiekt	Opracował	Data	Podpis
STAROGARD GDAŃSKI modernizacja oczyszczalni ścieków	mgr Bolesław Plichta upr. CUG 070772	12.2016	